

# Forno microondas Gorenje Classico MO 4250 CLB

Est tudo bem.

No h design semelhante em outros aparelhos desta marca.

Entre as deficiencias, inconveniente definir o tempo para 1 minuto.

A ausncia de um toca-discos no afeta a uniformidade de aquecimento por micro-ondas, mas h irregularidades quando o grill est funcionando.

1. Aquece muito mal. Sytoedov aqueceu 2 pores de um simples sharp do freezer em 10 minutos. Esta poro mal esquentou para 152. O tempo de aquecimento muito incerto<sup>3</sup>. No site voc encontrar instrues em diferentes idiomas. Mas nem russo nem ingls esto l por algum motivo. Tambm no o encontrei no conjunto

Comprmos apenas para o conjunto com o forno Gorenje BO 73 CLI e a placa da mesma cor e estilo. E s porque da mesma coleo que eles. Como resultado, eles abriram a caixa, e l Bem, em geral, uma cor diferente e puxadores e portas e puxadores! O significado de dar 7 tr por ele desapareceu completamente.

preo poderia ser menor

Plstico parece barato e frgil. Aps 2 meses, o boto de ajuste de tempo caiu - eu mesmo coleei. A porta oscila. A cor da maaneta da porta diferente da cor das maanetas. O aquecimento ocorre principalmente na parte inferior: a comida est fria por cima, queima por baixo.

No aquece nada (dois pimentes recheados aquecidos por 15 minutos), voc no pode definir o temporizador por um minuto ou menos ..

Temporizador mecnico, a incapacidade de definir com preciso o tempo de cozimento, maanetas e reguladores ruins, aquecimento fraco

tudo o resto, absolutamente no vale o dinheiro

zalapivaetsya fortemente e precisa ser lavado ... O preo um pouco alto demais, parece-me para uma chupeta deve estar acima de 1000 UAH.

no parece bom. no pode ser ligado por menos de um minuto

Pernas cinzentas altas