

Cafeteira Vitek VT-1510

Talvez no.

A impossibilidade absoluta de fazer uma pequena poro de caf com a fora desejada. Gotejamento longo aps o cozimento. inconveniente derramar gua.

-De uma colher medidora - no muito forte (talvez voc precise derramar mais caf).-No conveniente derramar de uma caneca (no h problema se voc beber dele).-No est claro onde comprar um novo filtro se o antigo quebrar.

A prxima poro de caf s pode ser preparada depois de um tempo. Voc deve esperar que o elemento de aquecimento esfrie . O cabo de alimentao curto.

A "vlvula" do copo trmico no estado fechado ainda deixa passar (voc pode derramar se o inclinar)Mas h mais reivindicaes para o copo trmico e no para a cafeteira .

"Lamba" ao servir em xcaras

Gotejamento por um longo tempo depois que o caf est pronto. Se voc no remover o copo, o caf esfria um pouco quente, at que essa "queda" termine. Portanto, retiro o copo, tomo caf e substituo uma caneca por baixo das gotas. Se voc no configurar (porque pinga em grandes intervalos e parece que tudo j pingou no vidro), voc deve limpar o suporte de vidro com um pano. Cordo curto 90 cm.