

Banheira Cersanit Sicilia 140x100

Tudo, at a comunicao com seu funcionrio

a parede da banheira muito fina, a resistncia questionvel. a estrutura da banheira geralmente um mal-entendido, a fixao da banheira estrutura em 6 partes inferiores da banheira, a estrutura em si frgil e no confivel, alm da qualidade de construo da estrutura, nem soldada um lugar, no h rigidez estrutural para que a banheira no vire o suporte no painel e o prprio painel seja fixado de alguma forma. em geral, o design fraco, pois alm de uma pessoa ainda h 150 litros de gua. antes disso havia uma cabine de chuveiro ento tudo foi pensado e forte l, mesmo que a montagem fosse na China. e esta a Polnia e tal porcaria. em geral comprou um faa voc mesmo.