

# **Estabilizador de tenso RUCELF SRFII-12000-L**

Após 2 meses de operação, um rel falhou. Sob garantia em Kyiv, eles repararam 2,5 meses (sem peças de reposição) depois de ligar para a linha direta do fabricante ou fornecedor em Dnepropetrovsk - as peças de reposição apareceram. Depois de substituir o rel, funciona, não há dúvidas. No momento em que o rel é acionado, o brilho das lâmpadas de iluminação muda. Isso não afeta os eletrodomésticos.

No encontrado