

# estabilizador regulador de tenso RUCELF SRFII-9000-

Aps 2 meses de trabalho, saiu construindo um rel. Sob garantia em Kyiv, eles repararam 2,5 meses (sem peas de reposio) depois de ligar para a linha direta do fabricante ou fornecedor em Dnepropetrovsk - as peas de reposio apareceram. Depois de substituir o rel, funciona, no h dvidas. No momento em que o rel acionado, o brilho das Impadas de iluminao muda. Isso no afeta os eletrodomsticos.

No encontrado