

# RUCELF SRWII-6000-L Regulador de tenso

Os fios instalados nele no so frisados e mal fixados.

um modelo bastante grande, mas tnhamos onde pendur-lo

Sem comentrios

Muito ruim qualidade. Comprei em maro de 2015, quebrou em junho de 2016, embora tenha funcionado no pas por apenas 6 meses. A reparao deste produto custou 4500 rublos.

Quando a tenso muda, as luzes piscam fortemente

No

Ainda no

No