

# Relgio Casio W-735H-1A

+

99% de tudo que eu preciso est neles. Exigir qualquer outra coisa por tal dinheiro seria arrogancia. Bem, se voc sonha, eu adicionaria um modo de uadio conjunto e sinal de vibrao. Mas isso muito pouco crtico.

Correia, agora enfrentando o problema de substituiu, no consigo encontrar

Correia fraca. Quebrou aps 2 anos. Esgotado, procurando um substituto.

Para mim, eles no esto l, a vibrao normal.

A pulseira est rasgada. suficiente para dois anos

O alarme vibratrio fraco. mais eficiente definir um temporizador, seu sinal mais intrusivo e mais longo, mas voc ainda precisa jogar pelo seguro com um despertador no telefone.

Vibro (leia o comentrio).

No detectado. Provavelmente no.

Depois de uma semana de uso, a pulseira est gasta. Havia uma placa sutil nos cantos da pulseira, o que normal para modelos dessa cor, embora seja uma pena, claro. No se sabe onde comprar uma pulseira para este relgio no futuro. Alm disso, a poeira entope os recessos do gabinete, voc precisa limp-lo com frequencia.

Grandes dimenses, poeira, sujeira entope os recessos do relevo.

Eu no encontrei ainda

-eu acho que o preo um pouco caro em nossas lojas (comprei no Ebay 2 vezes mais barato) - talvez meu pequeno detalhe pessoal, mas depois do relgio analgico de quartzo usual, estes parecem ser uma vez e meia mais. depois de um ms me acostumo com suas dimenses

Algum pode no gostar do design