

Ar condicionado Electrolux EACS-18HF/N3

no

Provavelmente no

No.

No funciona, quebra, freon est constantemente escapando, mestres no podem dar suas mentes pelo terceiro ano!!!

Controle remoto muito grande.

consultei com um engenheiro familiar e tirei o ar condicionado mais potente, para que resfrie imediatamente minha pea kopeck (salas de 30 e 21 metros quadrados), claro, eles foram instalados por instaladores profissionais. Ento, vou te dizer que acabou sendo uma coisa desastrosa, coloquei a unidade interna entre dois cmodos, e ela no consegue resfriar nem um nem outro normalmente, enquanto na potncia mxima a unidade interna vibra visivelmente e de o externo, tambm, alguns sons so ouvidos claramente quando as janelas so abertas. Algumas vezes a luz vermelha acendeu e apagou sozinha, mas se voc deixar descansar por cerca de 15 minutos, acende novamente como se nada tivesse acontecido.

Os instaladores disseram isso quando olharam dentro da unidade externa , agora toda a famlia no sabe o que fazer, de repente, essa substncia venenosa escorrer lentamente dos tubos para o quarto? Afinal, a sade mais preciosa do que qualquer dinheiro...

O modo de aquecimento no funciona, eu pessoalmente no sinto nada, o ar condicionado simplesmente sopra, mas no sinto nenhum outro efeito. A tela em cima do ar condicionado pisca, se voc pressionar levemente, tudo volta ao normal. O sistema split, por um lado, muito bem pensado, mas por outro, no consigo direcion-lo de forma alguma, onde tenho uma mesa. E melhor no ligar o modo de operao inteligente, uma bobagem completa.

Parece esfriar normalmente e at ventilar, mas no esperava tanta porcaria com eltrica e programao. O cronmetro comeou a funcionar quase imediatamente. Desliga mais cedo e liga no meio da noite. O sinal do controle remoto pega apenas em uma determinada posio, ento procure-o em toda a sala. No final do vero, a unidade externa comeou a chacoalhar e vibrar visivelmente. Ele chamou um especialista, disse que o rolamento do eixo do ventilador estava quebrado e, aparentemente, da fbrica. Eu peguei para reparos. ((

Eu peguei especificamente um modelo mais potente para que houvesse uma margem de resfriamento, mas na realidade, as caractersticas so muito altas ou o modelo simplesmente no

bem-sucedido, porque mesmo quando voc define o temperatura mnima no esfria muito bem, enquanto voc ouve que ele empurra, pois o som da unidade externa torna-se perceptvel mesmo pela janela fechada. 2700 a mais de eletricidade!!! e o que eles valeram de interessante? o ar condicionado no se atreve a nomear a linguagem, mas sim algum tipo de desperdicio de energia!

S compramos um ar condicionado sem unidade externa, em troca de o antigo, no h diferenas nas palavras, o antigo era muitas vezes mais poderoso, aqui sentimos mais o cheiro do modo de sopro do que de resfriamento. Honestamente, parece que uma geladeira aberta seria mais til. Ao ajustar o fluxo de ar, toda vez que ouo como o mecanismo de rotao da cortina preso, isso me enfurece terrivelmente.

No comeo funcionou bem, mas depois de 2 semanas comeou um cataclismo. No modo de sopro uniforme, a cortina parou de se mover, no me lembrava das configuraes. Ele ligou para o mestre, disse que o motor eltrico do acionamento dessa infeliz cortina estava coberto e alguns sensores estavam funcionando. Eles no vo substituir de graa, como erraram durante a instalao (embora tudo estivesse bem), eles lanaram uma quantidade considervel. Em geral, no sei por que comprei este condomnio, parece ser frio, mas esses pontos negativos deixaram um sabor muito desagradvel.

Pelo mesmo preo, meu vizinho tem um modelo mais calmo que este, uma sensao como se ele estivesse tentando representar muito mais do que geralmente possvel, todos os cliques, assobios, mas no noto uma diferenas significativa nas mudanas de temperatura. O modo Eco mais como ventilao simples sem nenhum resfriamento. As especificaes dizem que so 30 m, mas meu apartamento de um quarto um pouco menor e no consegue resfri-lo adequadamente mesmo com a potncia mxima, mais adequado para uma sala pequena, como um quarto.

dinheiro louco para tal lixo! O preo no condiz com a qualidade! Quando ligado em qualquer modo, so ouvidos cliques altos, como se algo estivesse brilhando. custa das configuraes, tudo extremamente incompreensvel e o controle remoto no funciona periodicamente. Arrisquei deix-lo para todo o dia de trabalho, nas caractersticas afirma-se que projetado para 50 m, mas onde fica,