

Placa Kaiser KCG 6382 Turbo

Aps um ms de uso ao cozinhar por cerca de uma hora, o painel de vidro fica muito quente e todos os ajustes dos queimadores se encaixam, preciso desligar o gs da casa e esperar at que o painel esfrie, s ento voc pode continuar para us-lo novamente! PS Como sempre, a empresa Kaizer, no entanto, como todas as empresas, est ouvindo sobre esses problemas pela primeira vez!