

K&K R7-Rolf 7x16/6x139.7 Drive ET38 DIA67 ,1

No detectado.

Tenha cuidado. Os orificios dos parafusos so muito estreitos. As porcas de estoque no passaro.