

Relgio Casio Edifice EFR-534RB-1A

No

No disponvel

A tinta preta comeou a descascar rapidamente. Alm disso, a borda ao redor do vidro no muito forte - muitos amassados e arranhes apareceram. O cronografo se desviou varias vezes, a seta inicialmente no estava no zero, mas no vermelho...