

Escova de dentes eltrica Panasonic EW-DJ10

menos conveniente direcionar um jato de gua em comparao com um irrigador convencional (no porttil) na minha tampa da bateria est mal desparafusada apenas dois modos para presso do jato + presso no constante um pouco

Isso ficar claro em seis meses ou um ano . No h ponta sobressalente, eles so vendidos em 2 peas por mais de 600 rublos. para um casal (2017). Em uma viagem de negcios, voc precisa levar um sobressalente, porque se o principal cair, ele pode quebrar.

Plstico frgil do bico.

No pode ser lavado por dentro se por algum motivo um revestimento tiver formado.

figos desaperte a tampa das pilhas. necessrio erguer com um rublo e gir-lo completamente

para este dispositivo, aperto ruim, ao longo do tempo (funcionou para mim por 1,5 anos), a umidade entra na placa e a inutiliza

o centro de garantia se recusa fazer isso mesmo por uma taxa adicional diz que esta uma caracterstica deste modelo e generalizada. Concluso: este aparelho quase descartvel, o que coloca em dvida a compra!!!

no detectado

Perde energia rapidamente quando a bateria comea a descarregar. Obstrui rapidamente por dentro ao usar gua da torneira comum.

Energia insuficiente.

Serve apenas 5 anos