

Cafeteira Vitek VT-1517

ainda no revelou: estamos usando h 3 meses

Presso muito fraca

gostaria que a mquina fizesse pelo menos duas xcaras de caf seguidas, caso contrrio, minha esposa e eu precisamos faz-lo no manh. Mas, falando srio, no h lembrete suficiente quando a gua acaba, caso contrrio, ela est atrasada e perdeu algumas vezes que precisa ser reabastecida.

1. alto consumo de caf para um mximo de 2 xcaras de caf
2. no conveniente lavar o interior do cappuccinatore
3. um som de ronco terrvel quando comea a funcionar - eles j esto acostumados com isso ...

um pouco caro para uma marca dessas

quebra rapidamente(

Espuma de leite solta, a montagem mais ou menos - existem aberturas, o suporte do copo treme

O pequeno filtro cai do cone quando virado. A gua vaza do cone quando aquecida. bandeja, mas mesmo sem ela, o vidro rasteja com dificuldade. E como a gua penetra, voc tambm tem que colocar um guardanapo nela. Not comme il faut.

Gotas de caf continuam pingando do chifre aps a preparao.

Um pouco barulhento.

voc se torna um amante de caf, 4 lattes por dia no o limite.

-

Um tanque de gua vazou aps duas semanas de uso. Desagradvel, claro, mas no mais). No comentrio vou descrever como resolver este problema em 30 segundos)

Houve uma substituio da cafeteira, porque no primeiro caso a vlvula sob o tanque de gua estava vazando. Aps a substituio, tudo funciona bem, sem comentrios.

Colocando uma colher de caf na buzina, s vezes eu durmo um pouco... No precisa despejar a buzina inteira, seno no envolve toda a buzina caminho e pode cair durante a operao!

No)))