

Cabine de Chuveiro Ido Showerama 8- 5 90x90

Os rolos falharam aps 7 anos de uso ativo. E no realista encontr-los na Ucrnia. Apenas na Rssia eles encontraram os rolos necessrios. Considero isso uma grande desvantagem que a Ucrnia venda essas cabines de chuveiro e encontrar peas de reposio um problema.

Prateleiras pouco confortveis.

Prateleiras pequenas, pouco espao para acessrios de casa de banho

Prateleiras pequenas, no crticas.

Apenas duas "prateleiras" estreitas e pequenas, e so semi-cobertas com um suporte para um chuveiro - voc pode colocar apenas 4 itens (xampu, gis) e, ao mesmo tempo, eles s vezes caem quando tocados. improvvel que o sabo comum seja colocado e no h lugar para panos. bastante difcil de montar, requer cuidado e preciso, caso contrrio voc pode danificar o vidro ou mont-lo incorretamente.