

Bateria de carro Energizer EP95JX

Voc precisar recarregar aps o proximo tempo de inatividade. No frio, sem recarga, eles queimavam.
O dedo do motor de arranque menor do que o indicado.

Morreu aps 2,5 anos