

# Werk WQD12 Bomba Submersvel

O enrolamento no rebobina (se queimar)

Durante a desmontagem, descobri: no h anel de mola na caixa de vedao 28 \* 14 sob o impulsor, a caixa de vedao instalada com um vis e o verso. A rosca de um dos parafusos est quebrada. A produtividade 300 indicada na embalagem , nas instrues-170. Srio-?