

# Dremel multitool 8200-1/35

No inclui cabo flexvel para o gravador.

Uma bateria, uma ala adicional instalada no permite a montagem de acessrios que usam uma rosca no corpo.

consumveis caros.

o fixador pendia dentro do parafuso, tive que desmont-lo e remov-lo bem, a qualidade do corpo 4 para mim

Ainda no o vejo.

esmagamento de rolamentos em baixas velocidades

descarga rpida da bateria .

eles no existem

No gosta de trabalhar com discos de grande dimetro 40mm em velocidades de cerca de 10-15 mil rotaes - um chiado estridente desagradvel aparece.

No detectado