

omba de superficie Karcher BP 5 Home & Garder

A automao no funciona como deveria. A presso aumenta, desliga, aps 5 seg liga novamente e assim por diante em crculo, aps vrias incluses cai em erro e aleatoriamente - seja na suco ou na sada, mostra . .. Quando como ...

Automao extremamente caprichosa, no confivel

Ainda no encontrei

Poderia tornar o caso mais poderoso