

Serra Einhell Classic TC-CS 860 Kit

Ferramenta inutil.

Ainda no encontrei

- Não há trava no estado imerso- A linha de corte não está visível (mas você pode remover o invólucro de plástico e ficar visível)- trabalhoso trocar os discos - dois hexâgonos (um fixa o parafuso com o outro), há mais duas arruelas sob o parafuso.

- Sem retentor no estado submerso- A linha de corte não está visível (mas você pode remover o invólucro de plástico e ele ficar visível), desparafuse o parafuso com o outro), há mais duas arruelas sob o parafuso.