

Banheira Triton Katrin 170x70

volume ligeiramente pequeno

profundidade pequena, para pessoas grandes ser desconfortável.

Qualidade de construção A água permanece se definida por nível.

Fechado. Escolhemos um banho barato sem sinos e assobios, como resultado, com uma moldura, uma tampa, um transbordamento de ralo - o preço excede bem mais de uma dúzia. Se eu soubesse, teria pegado uma assimétrica quase por esse dinheiro, o lugar permite.

Então não havia cortinas no kit, tive que comprar separadamente

Nenhuma falha foi encontrada por meio ano de uso.

1. A água do fundo do banho escoar mal (lentamente, a água permanece no fundo). 2. As bordas da banheira são feitas com um bisel do centro da banheira, enquanto ao instalar a banheira na parede, a água se acumula entre a banheira e a parede.

estrito por dentro, vai ficar lotado para pessoas grandes .

Após a abertura do ralo, fica muita água na banheira, que deve ser recolhida no sentido mais pleno. A água restante estraga a aparência do banho.