

Placa Electrolux EHH 96240 IK

Baixa potncia, nos queimadores dianteiro direito e traseiro esquerdo, 1 litro de gua ferve em 15 minutos. O preo no corresponde classe do fogo e realmente superfaturado em 1,5 vezes.

Aps 1,5 anos de trabalho, a placa queimou, para a substituio da qual eles pedem 15.000 rublos, comprei por 14.000 rublos .

Se voc ligar vrios queimadores ao mesmo tempo, o rel faz um clique. e os queimadores funcionam alternadamente, o que me confundiu. Talvez casamento?