Alto-falantes de computador Microlab FC-360

alto-falantes so fracos

subwoofer terrvel, apenas ughs

1. Falta de um sistema para fornecimento de tenso suave aos satlites. Quando a energia ligada, a tenso do amplificador aplicada instantaneamente aos satlites, repletos de estalos / cliques quando a acstica ligada. Em boa acstica desta classe, acho que isso deve ser evitado. 2. Em alto volume e tocando melodias complexas, os satlites comeam a engasgar traioeiramente perceptivelmente. 3. Os fios so curtos, portanto, sem cabos de extenso, o sistema ter que ser implantado em algum lugar prximo um do outro. 4. A incapacidade de alterar o volume com a roda quando os fones de ouvido esto conectados. Ou seja, em fones de ouvido, o som s pode ser alterado sistemicamente no Windows.5. A relao sinal-rudo reivindicada de 75 dB. Se voc est envolvido profissionalmente com msica ou tem uma audio aguada, isso em casos especíicos explica alguns micro-sibilos nos satlites. No assustador.

No h falhas, como tal. Os nicos fios curtos.