

Cmera Panasonic DMC-TZ70

Comprou como uma cmera compacta para todos os dias. Decepcionado. A qualidade das fotos inferior at mesmo cmera embutida do iPhone. A imagem, especialmente em um grande zoom, est borrada.

1) Frgil ao toque, plstico, "esponja" caso "vidro" da tela vai para a esquerda e para a direita por meio milmetro. 2) Retrai a lente muito rapidamente no modo de reproduo. Vale a pena olhar - whack, e voc tem que esperar at que ele se destaque novamente, e esse atraso + consumo de bateria + apenas enfurece. dodum., bastardo., spec. memria e em geral demnio! Ao mesmo tempo, a fonte grande e foi possvel reduzi-la. As dicas na parte inferior ajudam um pouco, mas elas esto em uma linha e lentamente me arrastando-e-lentamente. A propsito, a verso em ingls no melhor - aparentemente, foi otimizada para chins...4) Qualidade medocre: rudo forte + reduo de rudo forte + no o melhor JPEG = mesmo em ISO baixo, as imagens acabam ficando com espinhas 5) Distribuio nebulosa das configuraes por modo. Por exemplo, em um modo voc pode fotografar em JPEG e RAW, em outro modo voc pode gravar apenas em JPEG, no terceiro modo voc pode gravar apenas em JPEG de qualidade mnima (!). O mesmo com ISO, tamanhos, velocidade do obturador, etc. Em geral, a distribuio de funes/modos/configuraes de salvamento no menu bastante confusa.6) Conector no padro no fio de carregamento/comunicao - como USB, mas perda/avaria na estrada = vida til at o fim da bateria 7) Usa a bateria rapidamente. Embora eu o use por um curto perodo de tempo, ele ainda pode balanar.

1. No modo manual, a velocidade mxima do obturador disponvel de apenas 4 segundos.2. Durante a gravao de vdeo em alta velocidade, o estabilizador desabilitado, de modo que at mesmo as menores trepidaes da cmera so muito perceptveis3. No modo cu estrelado exposies disponveis so apenas as seguintes: 15 seg, 30 seg, 60 seg. E o iso automaticamente definido para 80. Ou seja, voc no pode definir a velocidade do obturador na cmera, por exemplo, em 45 segundos e em iso 400. Resumindo, tudo isso limita muito a fotografia noturna.