

# Convector Termia EVNA-0.5/230MB

No h controle de potncia de passo. De alguma forma, no pensei logo e comprei um modelo sem ele, e seria til principalmente em dezembro e maro, quando as geadas ainda esto ou j esto fracas e a potncia em quilowatts seria suficiente para manter a temperatura desejada. Nos primeiros dias, cheirava um pouco a metal e plstico superaquecidos, mas depois de quatro dias o cheiro comeou a diminuir e depois de uma semana desapareceu completamente.

No h regulador de energia passo a passo. O convector sempre funciona a 1500 watts. Ainda bem que tem termostato. Quando ligado pela primeira vez, havia um cheiro de metal superaquecido. Ento ele desapareceu, agora esse problema no . Aquece bem e rapidamente uma pequena sala, mas no consegue lidar com uma grande.