

# Exaustor VENTS 100 Silenta-M L

trabalhou por um ano

um dos dois ventiladores comprados periodicamente chia

no apareceu

Morre aps 10 meses. No confivel.

O cronmetro no funcionou imediatamente. Aps 2 anos de trabalho - ele morreu, o motor parou de girar.