

Carrinho de passeio RIKO Brano Ecco 2 em 1

O bero est pendurado, comeou a ranger com dificuldade, pegaram lubrificante, mas isso tudo bobagem. O bloco de caminhada algo incrvel. Para quem o fabricante fez isso? Aos seis meses, no podamos entrar em um macaco de outono, e agora estou geralmente em silncio. Tive que comprar um carrinho para colocar a criana no inverno com um envelope quentinho. Os fabricantes devem pensar em melhorar (expandir) o bloco de caminhada. A bomba prometida, como se viu, no estava includa no pacote.

no encontrado

No existe tal

Para mim, a bolsa para minha me no muito bem pensada, no h o suficiente bolsos laterais, mas isso no nada.

a bomba na embalagem um brinquedo, os elementos correspondem ao movimento do pra-choques na frente da criana, voc precisa apertar constantemente, como resultado, um foi perdido.

todo o resto defeito

uma pena sujar)))

pedi bege com marrom 12. Veio mais escuro que na foto.

Por causa da estrutura de alumnio ser pesada. Mas tudo se sabe em comparao)

Fica estridente aps um ms de uso (corrigido com spray de silicone) a bomba que acompanha o kit quebrou imediatamente (desmoronou nas mos), bombeou as rodas traseiras, por 2 meses de uso, 3 vezes com um compressor de mquina a ala que levanta a parte superior das costas, quebrou desde a 2 tentativa de uso, quebrou e ficou nas mos de um mosquito (grande) retconado G..., este est no vdeo no YouTube, o homem coloca facilmente, na verdade, tudo muito pior.

difcil levantar as costas no bero. No entendi como fazer.

Menos (relativamente): h uma janela incompreensvel na capa de chuva, ou seja, praticamente no h janela (slot), a criana no tem nada para respirar.

No found

O bero se inclina, a criana rola para baixo e tem que ser constantemente corrigida. O bero

cambaleia nos suportes e range.

A criana rola constantemente no bero e precisa ser corrigida. O prprio bero cambaleia fortemente nas montagens e comea a se prender. No estou feliz com minha compra!!!!