Secador de cabelo Vitek Velvet VT-2311

Bloqueio no confivel
muito estreito
nenhum
nenhum
1. grande espao entre superfcies de aquecimento2. brincar na dobradia
nenhuma
As placas no se encaixam perfeitamente
no h nenhuma
nenhuma
none
No