

# Maquina de costura / overlocker Husqvarna Designer Topa

Ela fraca pelo dinheiro. Se voc planeja fazer negcios com isso, prepare-se para mudar de mecanismo. Plstico e ferro no so de alta qualidade. O aro quebra facilmente quando apertado com muita fora. Por esse preo, no bom.

choca, depois de um ms de uso, o software voou, o bastidor frgil, difcil encontrar motivos de bordado na Internet, porque o formato de bordado muito raro. Problemas com peas de reposio. Tela pequena.

Eu no gosto da bebida da bobina, a linha sai constantemente e no possvel enrol-la quando voc costura (antes disso havia um navegador nv1500, havia 2 motores que voc podia costurar e enrolar) e os pontos e a qualidade do bordado so piores no navegador (talvez ela simplesmente no soubesse como)

Uma vez que o posicionamento falhou, por causa do qual a cabea colidiu com o bastidor ao se mover. A remoo/instalao da unidade de bordado ajudou.