

Assista TISSOT T013.420.44.202.00

Levantei depois de 5 anos. O revestimento de nitreto de titnio comea a descascar aps 3 anos.

TISSOT pode no ser prestigiado.

No resistente a choques, a caixa, como todas as de titnio, pode ser arranhada. No h indicao do dia da semana (provavelmente foi muito difcil fazer isso em um relgio por 1 kilobucks).

Eles no mostram o dia da semana.

O titnio macio, propenso a arranhes

Titnio muito macio! Meio ano depois, a pulseira inteira est coberta de arranhes, embora eu use o relgio com muito cuidado.

Voc raramente usa sinos e assobios O preo est mordendo A roda que gira e na qual os pontos cardeais so marcados desagradavelmente contragolpes.

Depois de um ano e meio, o bracelete quebrou. Havia um buraco para um grampo de cabelo em uma trava, saltou e toca as roupas. Decepcionado com as tolerncias em detalhes. No mnimo, tudo feito neste local, embora este seja o nico local de atrito. No tenho certeza de como corrigir agora. Menos pontuao.

Impossibilidade de espalhar o tempo nos displays analgicos e digitais. O que est colocado na figura, as setas mostraro isso... E o titnio, sim, risca e no polido na mquina, mesmo com pasta de esmerilhamento ...

Preo, dimenses

Um pouco caro. Corpo largo. A bssola no pode ser calibrada.