

Umidificador de ar IDEA XJ-770A

O filtro de troca iônica, que faz parte do umidificador e que purifica o cálcio e o magnésio, não funciona há seis meses. De fato, após quatro meses, um revestimento branco característico começou a aparecer em móveis e superfícies escuras de eletrodomésticos. Isso não é perigoso, mas estraga a aparência de superfícies brilhantes. Então agora eu uso água engarrafada desmineralizada pré-fervida, que não tem esse efeito, e ao mesmo tempo estou procurando onde comprar um novo filtro.

Qualidade "chinesa" de plástico e carcaça, o built-in higrostatto não funciona corretamente, muito barulhento durante a operação