

# Geladeira Samsung RB37J5220EF

No

No

No detectado

no detectado

Comportamento e ruído incompreensíveis nos primeiros dias de operação, foi eliminado somente após o desligamento da energia

Suas laterais são aquecidas de modo que simplesmente impossível sentar ao lado dele no verão. E você tem que sentar, porque a cozinha é pequena e não há espaço livre. Todos os fabricantes têm evaporadores na parte de trás, e apenas a Samsung os exibiu e os inseriu nas superfícies laterais para que pudessem ser empurrados para perto da parede. Fiquei sabendo desse recurso após a compra (e peguei em fevereiro do ano passado) e não prestei atenção imediatamente.