

# Mquina de lavar Atlant CMA 60Y810

A dobradia da porta est solta e a fechadura abre sem pressionar, ou seja, voc s precisa puxar a porta em sua direo, esse mecanismo de alguma forma no inspira confiana e abre com um som desagradvel, como se estivesse prestes a quebrar. mas at agora est tudo bem.

bomba d'gua barulhenta

as dimenses esto incorretas - a tampa superior se projeta por trs, a profundidade total sem remover a tampa superior = 46cm, mas eles poderiam fazer como em outros modelos - para que voc pode remover a parte de trs da tampa para caber embaixo da pia. s vezes, a roupa no se equilibra no tambor e comea a pular aceleradamente. Nem todos os modos funcionam como gostaramos. A tela e a bandeja de carregamento - parece-me que eles no foram finalizados. A bandeja no conveniente e s vezes fica presa. A tela - inicialmente as fotos foram parcialmente descoladas do vidro, os diodos eram simples soldados - eles poderiam pelo menos fazer uma tela LCD monocromtica com luz de fundo.

No vale o dinheiro, no funciona como deveria

A profundidade na descrio indicada apenas puramente para o corpo, a tampa superior realmente maior + escotilha saliente (quando fechada) = 46 cm A qualidade do o ajuste do painel superior no perfeito. A escotilha se abre com um empurro (o boto no fornecido pelo design). Destruir a porta no final da lavagem faz um clique bem alto (talvez ela seja executada mais tarde).