

# Furadeira Milwaukee PLH 20

Ainda no encontro.

Ainda no percebi. que (na minha opinio) desnecessariamente suga poeira atravs de si mesmo. Mas esta a minha opinio subjetiva.

A junco principal o cabo de alimentao. Fiz removvel, eles ajudaram com o conector no centro de servio (a propsito, coloquei o mesmo na rebarbadora AEG, ficou como um nativo. Quem quiser usar o comum, aconselho a remova a tampa lateral e coloque uma placa de fixao para o cabo, sob a qual h um lugar, mas no em si (no diagrama tambm. Conforme planejado, ele mantido apenas colocando entre 3 pinos de plstico como um telefone. Alm disso, o caso francamente fraco, eu gostaria de um vermelho clssico com uma ala emborrachada. Ento a economia asitica j est dirigindo.