

Fonte de alimentao Cougar GX V3

Leia acima)))

Ainda no encontrei.

Ainda no encontrei, ugh, ugh ugh.

NO DETECTADO.

No encontrado.

1) o ventilador comeou a roncar depois de um ano, precisa ser trocado 2) pintura de baixa qualidade, reorganizada 2-3 vezes, mas parece que est em operao desde 993) trana dura 4) garantia de apenas um ano

O preo no pequeno, mas vale a pena cada rublo. Uma fonte de alimentao de qualidade a chave para uma longa vida til de um PC. Antes disso, devido a fontes de alimentao chinesas, 2 computadores queimaram.

Ainda no notado.

No detectado!

Ainda no notado.