

Serra AEG KS 55-2

Peso, Folga na proteo (soa quando a serra est funcionando, mas no interfere), no h soft start e freio, o principal inconveniente que no h ngulo reto entre o disco e a plataforma (no consegui ajustar o parafuso de ajuste - um pouco curto, tive que colocar uma placa)

Falta de soft start

sem soft start

Insuficiente soft start

Bastante barulhento e sem partida suave.

Sem partida suave, uma simples parada paralela, poderia fazer melhor