

# Serra eltrica Interskol MP-65/550E 101.1 .1.00

NO!

sola estampada

No

Talvez apenas a falta de um arquivo no kit

simples, mas isso um custo de classe

Sem mala

Bocal estranho para um aspirador de p

Tudo se encaixa

Folga no conjunto do grampo da lima. | Portanto, o quebra-cabea sempre leva embora, independente da qualidade do arquivo. Pesado.

Constantemente leva para o lado, voc deve monitorar constantemente o arquivo. Outro ponto negativo o cabo de alimentao, ele racha no inverno.

A falta de uma mala me incomodou um pouco, antes disso havia um anlogo do Calibre com ele. O primeiro corte foi para o lado (na verdade, o Calibre sofreu o mesmo), mas tendo ficado mais sbio com a sola, velocidade e modo, tudo se encaixou.

).

Serras tortas e inclinadas. A sola, estampada em metal fino, dobra, como resultado, a parte inferior do quebra-cabea semelhante aos corredores de uma cadeira de balano.

A serra funciona muito rpido, a primeira velocidade necessria, mas depende muito da tenso da rede, s vezes no d partida. ao cortar com uma rgua, d medo a lima que est prestes a estourar....

Ao cortar a barra, ela leva para a esquerda, a lima Bosh. verdade, sem mesa, no peso.

A tela "anda" como quer. Aconselho vivamente a no cortar laminados e contraplacados com este quebra-cabeas.