

Mquina de cortar cabelo Panasonic ER-GB70

A mquina corta muito mal . Ela tem um motor fraco que engasga constantemente. Ela corta mais devagar mesmo em comparao com uma mquina sem fio Daewoo de 6 anos. A partir disso, o processo de corte de cabelo atrasado trs vezes.

No detectado

1) No h indicador de bateria fraca.2) Corta muito o cabelo na cabea.3) Antes e depois do uso , voc precisa lubrificar com leo do kit.

Todo o resto

Corta mal (com bico B - at 2 cm)

O cabelo fica entupido e o corte se transforma em uma limpeza constante do bico.