

# Lego Mobile Crane MK II 42009

estabilizadores mal projetados Trs etapas para montaretapas repetitivas

Falha na criana

consulte comment

A operao de todas as funes bastante lenta. Eu curei isso alterando a relao de transmisso do motor para o sistema (troquei as marchas grandes e pequenas). Tornou-se muito mais rpido de trabalhar, mas so necessrias baterias novas, visivelmente difcil em motores fracos.

1. Nenhum controle remoto includo2. Poucos motores includos3. Nenhuma bateria includa4. Rachaduras ao trabalhar com uma flecha em posies extremas (engrenagem branca ausente)