

Mouse Canyon CNE-CMS

Rato terrvel! s vezes ela embota e ela mesma, por assim dizer, pressiona o boto direito do mouse Ou seja. No clico, no pressionono, no ouo o clique... mas o menu ao lado do cursor salta, como se eu tivesse pressionado a tecla direita. s vezes isso muito irritante e afeta o desempenho. Alm disso, a roda de rolagem range terrivelmente e repugnantemente! se voc aumentar. Agora eu pedi um mouse simples da China. Assim que chegar, este ser descartado imediatamente.

A roda range 7 de 7 ratos balanam por todo o escritrio, o boto do meio est incrivelmente apertado. Aps uma semana de operao, a roda comeou a funcionar, tornou-se impossvel rolar.

O conjunto de parmetros mais comum.

No, ele vive normalmente, embora tenha cado algumas vezes.

Para um mouse que custa apenas um centavo, eles no so.

800 dpi no suficiente para um trabalho preciso com grficos e para atiradores precisos.

reage mal ao pressionar, e pressionar reiniciado. A tica funciona muito fracamente, nem sempre reage

difilmente rasteja no 24 monitor

durante dois dias de uso foi bugado trs vezes. botes so pressionados espontaneamente. mais uma vez, se ele desligar, eu o carregue de volta ..

a roda do mouse terrvel, quase sempre faz um rangido desagradvel ao rolar.

O mouse funcionou bem por alguns dias, depois comeou - um clique arbitrio de RMB sem a sua participao. Ao rolar a roda, ela pode puxar a tela aleatoriamente para cima e para baixo.

A roda range impossvel

Ela simplesmente voou sozinha! A princpio, os cliques fantasmas do direito foram notados, embora nenhum o tenha tocado. Ento, a roda morreu - ela range como uma porta velha. Isso tudo apesar do fato de que raramente visitamos um computador, no h crianas e outras pessoas inadequadas que quebram equipamentos deliberadamente. Ns sempre o usamos com cuidado .. Mas o mouse decidiu tudo para todos e fez uma farra. impossvel us-lo, ao rolar a roda, ele range repugnantemente, o boto direito do mouse est constantemente tentando viver sua prpria vida, piscando na tela ao cham-lo de menu muito irritante!

Em dois dias de uso foi buggy trs vezes. botes so pressionados espontaneamente. mais uma vez se ele desligar, eu vou carreg-lo de volta ..

Depois de 3 semanas a roda desligou e comeou a girar em direes aleatrias ao rolar

qualidade do fio