

Relgio FOSSIL FS4835

Aps 3 anos o cronografo deu errado, e as instrues foram jogadas fora (

A pulseira absorve o cheiro de suor e estoura por dentro aps um ms de operao, nmeros 4 e 9 so aplicados incorretamente