

# RAM AMD R334G1339U1S-UO

no

Em 1600 MHz, mais de um DIMM no funciona. Verificado Memtest 5.01 na me ASUS H87 PLUS, CPU i7 4770, fonte de alimentao de 600W. Um DIMM funciona, 2 erros de lanamento aps 10 minutos, 3 aps 2-3 minutos, 4 quase imediatamente. Eles parecem funcionar com uma frequencia de 1333. Verifiquei 20 peas - o resultado estvel.