

Telefone IP Cena ES320-N

o firmware base tem uma fonte russa estranha - ele precisa ser atualizado para o firmware mais recente

Meu lote de dispositivos teve que ser atualizado antes da operação, nada complicado, mas tive que entrar em contato com o suporte técnico, eles consultado detalhadamente.