

Assista Orient EL05003W

Curso de preciso.

1. Vidro mineral
2. Mesmo em um relgio novo, h arranhes na pulseira em 4 lugares - uma falha de design.