

Misturador Scarlett SC-HM40B01

No.

faz barulho, range, massa grossa entra nas engrenagens do próprio suporte e at da própria batedeira. a tigela não pode ser colocada em uma escala plana sem xamanismo, pois um elemento estrutural se projeta do fundo no centro. lavar os dentes na tigela ainda um tormento.

barulhento

barulhento. Não se encaixa perfeitamente na tigela, precisa ser movido um pouco

enquanto eles estão fora

Quebrou depois de um mês. A loja mudou para o mesmo e quebrou depois de 12 dias. Muito barulhento.

Parece que não

Quebrou após um mês de uso. Quando os batedores tocam na tigela, eles fazem um rangido muito desagradável. inconveniente limpar o resto da massa dos dentes da tigela. As inscrições na batedeira foram apagadas após a terceira lavagem.