

Assista Orient TD0P002B

Um ms depois, os elementos decorativos comearam a cair - eles disseram que este no era um caso de garantia, embora ele tratasse o relgio com cuidado. Aps 3 meses, pequenas flechas comearam a cair (tambm no garantia e no pode ser reparada). Este um relgio novo para quase dez. O vidro est arranhado

O dispositivo do clipe tal que quando voc gira o pincel com a palma da mo em sua direo, ele o solta. A pulseira est desgastada, estou procurando uma substituio h meio ano, a original custa 3500r. no original, no feito sob medida.

abertura espontnea do fecho borboleta, depois de alguns anos a pulseira quebra na base da fixao caixa do relgio

A qualidade no chega aos suos. A pulseira foi projetada para 4-5 anos de operao.

Eu no a encontrei por 3 anos de uso ativo, exceto que a pulseira foi esfregada, mas isso no uma desvantagem neste caso.

Sem falhas foram encontrados ainda,