

# Fractal Design FD PSU -PSU- IN3B-550W

no detectado

Squeak, assobio

A fonte de alimentao antiga (bem, no molex, mas com pinos) tem um fio curto (20-25 centmetros). Novo - por algum motivo, est conectado de cabea para baixo. Aqueles. o fio deve ser torcido para que a letra g do molex fique presa nos parafusos. No sei por que eles fizeram isso, mas no interfere.

O ventilador no silencioso o suficiente quando ocioso.

Ainda no identifiquei nenhuma falha...