

# Detector de metais Fisher F44

No h nenhum significativo ou critico.

nada

no h profundidade 15-20 cm, apenas 5 k.ssr, como Gofind 40

A bobina virou. Preciso passar um pingo de esmalte no fio.

Comprei na sexta, hoje caminhei com o aparelho na chuva, a central se cobriu!! COMO PODE SER?!!!!

No, o que leva 15 cm e os mesmos sons para todos os efeitos isso um absurdo!!!!