

Cortador de grama Daewoo DABC 520

Confiabilidade. Um elemento quebra aps cada corte. Cada vez que o rudo e as vibraes aumentam. Alguns parafusos j saram da caixa. Peso/Potncia/Desempenho no coincidem. Muito decepcionado

No posso dizer objetivamente ainda.

o eixo no est desmontado

Peso, consumo, vibrao

-

no encontrado ainda

No

Eles simplesmente no' t exist

Talvez um pouco pesado.

-