

# Placa Gefest 1200 C6 K33

no forno, os assados queimam enquanto permanecem crus por cima. depois de alguns anos, o controle de gs no forno entrou em longas frias. Remdios populares, como 5 kg. o sal-gema por palete ou 4 tijolos por palete no melhorou a situao com o cozimento no forno.

No h absolutamente nenhuma deficincia nesta fase de operao!!

Ignio automtica. Barulhento.

Comprei dois foges, um para a casa e outro para o apartamento. Um ano depois, a temperatura do forno deixou de ser regulada nos dois foges, descobriu-se que os termopares no funcionavam, no so vendidos separadamente, apenas montados com uma torneira, o preo de uma torneira de 1150 rublos. Quando o forno est quente, difcil ligar e desligar os botes de gs, alm disso, eles aparecem constantemente.

Os fornos podem dizer no. No h isolamento trmico - tudo ao redor fumegante e quente, mas por dentro a temperatura no se mantm. Voc pode, claro, adaptar mas por que ento a placa? Voc tambm pode comprar um fogo. O espao inferior (onde s vezes h uma gaveta para pratos) no isolado do gs))))

aps dois anos, a ignio eltrica do queimador dianteiro esquerdo comeou a travar.

!

Assar por cima fica plido e pegajoso, independentemente do tamanho da assadeira. Voc tem que dourar com uma grelha. O motor eltrico do espeto morreu depois de seis meses. A ignio eltrica morreu em Bose depois de trs meses. Em geral, um dispositivo para quem utiliza o forno exclusivamente para guardar panelas e potes. Ah, eu esqueci, arestas cortantes na caixa de armazenamento. A ala do forno caiu depois de trs anos e os interruptores escureceram.

no h nenhum

quase nenhum.

A qualidade de construo mdia. Uma semana aps a compra, o motor eltrico da churrasqueira falhou.

Ainda no h falhas

o funcionamento da churrasqueira a gs, voc deve manter a porta do forno entreaberta: caso contrrio, metade do queimador no queima, ao assar tortas, a parte inferior queima e a parte

superior no assa, necessrio virar as tortas, a montagem do fogo de m qualidade: as paredes esto tremendo. Aconselho a no comprar o fogo Hefesto!

- Aps 3 dias de uso do fogo, o esmalte da placa comeou a descascar 0 - Tambm no tive sorte com o forno. O cozimento est pegajoso.

Ainda no encontrado. Apenas por projeto. Eles pegaram um prato marrom, mas muito escuro - o fundo quase preto. Os foges estavam lotados na loja e no prestamos ateno a isso. Mas isso da srie "tolo mesmo".

no forno, a massa queima enquanto permanece crua por cima. depois de alguns anos, o controle de gs no forno entrou em longas frias.