

Umificador Timberk Yoga

Eles eram, mas fixos. Descrito abaixo.

Qualidade de purificação do ar

No

Emite rudos irregulares durante a operação, dificultando o descanso após um dia de trabalho duro.

ruidoso

- não limpa o ar de poeira em tudo

no encontrado

no encontrado

no encontrado

um pouco caro, mas em geral não há deficiências

inconveniente trocar a água

Falta de higrmetro, umidificação ruim

O aparelho não umidifica nem purifica o ar. Erro de digitação no touchpad. A função de ionização é uma farsa.

Ainda não percebi.

Quebrou no segundo dia, o painel de toque parou de funcionar. A hidratação não hidrata, um umificador barato funciona muito melhor. Limpa ou não - não deu tempo de entender, para um dia de trabalho, a água e os filtros permaneceram limpos. Muito barulhento. O marido o desmontou e tentou consertá-lo, descobriu-se que não havia ionização como tal. Em vez disso eu joguei fora 9 mil (((